

CHAPIN®

SPREADERS *Assembly / Operation Instructions / Parts*



Model 8003A
70 lb. Spreader



Go to www.chapinmfg.com
for Details

DO NOT RETURN TO THE STORE.

Please call **800-950-4458** if you are missing any parts, having trouble assembling, or have any questions regarding the safe operation of this product.

⚠ WARNING ⚠

Carefully Read These Instructions Before Use

IMPROPER USE OR FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS CAN RESULT IN PRODUCT FAILURE OR INJURIES. FOR SAFE USE OF THIS PRODUCT YOU MUST READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

MODEL 8003A

CHAPIN INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 549 700 ELLICOTT ST. BATAVIA, NY 14021-0549 www.chapinmfg.com 800-950-4458



015785 R0318


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Suggested Tools:

- Wrench and/or Ratchet Set
- Pliers


1

Remove the handle from the hopper (4 nuts and bolts).
Note: the gate linkage is nested between the hopper and the frame for shipment.





2

Flip handle upright and reattach handle to hopper using the 4 nuts and bolts from step 1.




3


Assemble the gate linkage to the gate by inserting the “S-shaped” end into the gate.
Note: Let the linkage hang freely - Gate will not stay attached until completely assembled.



- 4** Slide the gate and linkage into the L ribs on hopper keeping linkage attached to the gate.




- 5** Insert the “L-shaped” end of the linkage into the gate control on the handle and secure with the cotter pin provided. Using pliers bend cotter pin to secure linkage to the gate control.



MATERIAL APPLICATION CHART

Particle Size/Material	Spreader Setting
Calcium Chloride Pellets	1-2
Rock Salt	3-4



Completed Assembly

General Operating Instructions


- Be sure gate control is in the closed position before filling hopper
- Determine appropriate setting for material being used by reading the suggested setting on the material's bag AND/OR by referencing the application chart on your spreader's control panel (Charts provided are only guidelines. Be sure to read the instructions on the bag/box of the material you're spreading to identify accurate setting needed)
- Remove wing nut and slide indicator to desired setting. Tighten wing nut completely.
- To begin spreading, start walking (about 3mph pace) release the control lever by pushing it forward. It will spring forward to the slide stop.
- To stop spreading simply pull the gate control back into the closed position.

Storage and Maintenance

- When finished spreading empty hopper of any remaining material
- Thoroughly wash spreader and allow to dry before storing

Replacement Parts

Ref.#	Qty	Part No.	Description
1	1	6-9067	Auger
2	1	6-8280	Baffle Kit



CHAPIN CUSTOMER SERVICE: 800-950-4458 www.chapinmfg.com

CHAPIN INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 549 700 ELLICOTT ST. BATAVIA, NY 14021-0549
Due to our ongoing product improvement process, product specifications may change without notice. U.S. and foreign patents pending.

CHAPIN®

ESPARCIDORA Armado / Operación Instrucciones / Partes



Visite www.chapinmfg.com
para conocer más
detalles.



Model 8003A
70 lb. Spreader

NO LO REGRESE A LA TIENDA

Por favor, llame al **800-950-4458** si le faltan piezas, tiene problemas con el ensamblaje o tiene alguna duda sobre el funcionamiento seguro de este producto.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Lea estas instrucciones atentamente antes de utilizarlo

EL MAL USO O EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE ORIGINAR QUE EL PRODUCTO NO FUNCIONE O QUE PRODUZCA LESIONES. PARA UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, DEBE LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

MODEL 8003A



CHAPIN INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 549 700 ELLICOTT ST. BATAVIA, NY 14021-0549 www.chapinmfg.com 800-950-4458

015785 R0318

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Herramientas sugeridas:

- Juego de llaves o trinquetes
- Pinzas

1


Retire la manija de la tolva (4 tuercas y pernos).

Nota: el enlace de la compuerta está anidado entre la tolva y el marco para el envío.



2



Gire la manija hacia arriba y colóquela de nuevo en la tolva usando las 4 tuercas y pernos del paso 1.




3

Ensamble el enlace de la compuerta a la misma insertando el extremo en forma de "S" en ella.


Nota: deje que el enlace cuelgue libremente: la compuerta no permanecerá conectada hasta que esté completamente ensamblada.



- 4** Deslice la compuerta y el enlace en las ranuras en “L” de la tolva manteniendo el enlace unido a la compuerta.




- 5** Inserte el extremo en forma de “L” del enlace en el control de la compuerta en la manija y asegúrelo con el pasador de aletas provisto. Con las pinzas, doble el pasador de aletas para asegurar el enlace al control de la compuerta.



CUADRO DE APLICACIÓN DE MATERIAL

Tamaño/material de las partículas	Configuración de la esparcidora
Partículas de cloruro de calcio	1-2
Sal de roca	3-4



Ensamblaje Completo

Instrucciones de funcionamiento general


- Asegúrese de que la compuerta de control esté cerrada antes de llenar la tolva
- Determine la configuración adecuada para el material que se utiliza leyendo la configuración sugerida en la bolsa del material O dirigiéndose a la tabla de aplicación en el panel de control del esparcidor (Las tablas provistas son solo referenciales. Asegúrese de leer las instrucciones en el empaque del material que está esparciendo para identificar la configuración necesaria correcta)
- Quite la tuerca mariposa y deslice el indicador hacia la configuración deseada. Ajuste las tuercas mariposa por completo.
- Para comenzar a esparcir, empiece a caminar (a un paso de 3 mph o 4.5 km/h) y libere la palanca de control empujándola hacia adelante. Se deslizará hacia adelante hasta el tope.
- Para dejar de esparcir simplemente jale el control de la compuerta a la posición de cerrado.

Guardado y mantenimiento

- Cuando termine de esparcir, quite cualquier material restante de la tolva
- Lave el esparcidor por completo y déjelo secar antes de guardarlo

Partes de repuesto

Ref.#	Qty	Part No.	Descripción
1	1	6-9067	Taladro
2	1	6-8280	Kit deflector



CHAPIN CUSTOMER SERVICE: 800-950-4458 www.chapinmfg.com

CHAPIN INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 549 700 ELLICOTT ST. BATAVIA, NY 14021-0549
Due to our ongoing product improvement process, product specifications may change without notice. U.S. and foreign patents pending.

CHAPIN®

ÉPANDEUR Instructions d'assemblage/d'utilisation/pièces



Modèle 8003A
70 lb. Spreader



Rendez-vous à
www.chapinmfg.com
pour les
détails

NE PAS RAPPORTER AU MAGASIN

Veillez composer le **800-950-4458** si des pièces sont manquantes, si vous avez des problèmes d'assemblage ou des questions relativement au fonctionnement sécuritaire de ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation

UNE MAUVAISE UTILISATION OU NE PAS SUIVRE LES INSTRUCTIONS PEUT MENER À UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT OU À DES BLESSURES. POUR UTILISER CE PRODUIT SANS DANGER, VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

MODEL 8003A




CHAPIN INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 549 700 ELLICOTT ST. BATAVIA, NY 14021-0549 www.chapinmfg.com 800-950-4458

015785 R0318

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Outils recommandés :

- Jeu de clés et/ou de cliquets
- Pinces





- 1** Enlevez la poignée de la trémie (4 écrous et boulons).
Remarque : la tringlerie de la vanne est logée entre la trémie et le cadre aux fins d'expédition.


- 2** Faites basculer la poignée à la verticale et attachez-la à nouveau à la trémie à l'aide des 4 écrous et boulons de l'étape 1.



- 3** Assemblez la tringlerie de la vanne à cette dernière en insérant l'extrémité « en S » dans la vanne.
Remarque : Laissez la tringlerie pendre librement - la vanne ne restera pas attachée jusqu'à ce qu'elle soit entièrement assemblée.



- 4** Slide the gate and linkage into the L ribs on hopper keeping linkage attached to the gate.



- 5** Insert the “L-shaped” end of the linkage into the gate control on the handle and secure with the cotter pin provided. Using pliers bend cotter pin to secure linkage to the gate control.





TABLEAU D'APPLICATION DU MATÉRIEL

Taille des particules/matériau	Réglages de l'épandeur
Granulés de chlorure de calcium	1-2
Sel gemme	3-4



Assemblage Terminé

Instructions générales d'utilisation


- Assurez-vous que le contrôle de vanne soit en position fermée avant de remplir la trémie.
- Déterminez le réglage approprié du matériel à être utilisé en vérifiant le réglage suggéré sur le sac du matériel ET/OU en vous référant au tableau d'application sur votre panneau de contrôle de votre épandeur (les tableaux fournis ne sont que des lignes directrices. Assurez-vous de lire les instructions sur le sac/boîte de matériel que vous épandez pour définir le juste réglage dont vous avez besoin)
- Retirez les écrous à oreilles et glissez l'indicateur au réglage désiré. Resserrez complètement les écrous à oreilles.
- Pour commencer l'épandage, commencez à marcher (à une cadence d'environ 3 mph) et relâchez la manette de commande en la poussant vers l'avant. Elle sera déclenchée vers l'avant jusqu'à l'arrêt de la glissière.
- Pour arrêter l'épandage, tirez simplement sur le contrôle de la vanne en position fermée.

Entreposage et entretien

- Une fois l'épandage terminé, videz la trémie de tout matériel restant.
- Nettoyez soigneusement l'épandeur et laissez sécher avant d'entreposer

Pièces de rechange

Ref.#	Qty	Part No.	Description
1	1	6-9067	Foreuse
2	1	6-8280	Kit de déflecteur



CHAPIN CUSTOMER SERVICE: 800-950-4458 www.chapinmfg.com

CHAPIN INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 549 700 ELLICOTT ST. BATAVIA, NY 14021-0549
Due to our ongoing product improvement process, product specifications may change without notice. U.S. and foreign patents pending.